

**FICHA TÉCNICA**

LIMPIADOR ICE MACHINE NIKEL-SAFE

ICE MACHINE PORRÓN
CXICE-20**ICE MACHINE GALÓN**
CXICE-4**ICE MACHINE LITRO**
CXICE-1

DESCRIPCIÓN

Ice Machine Nickel-Safe: Limpia todo tipo de máquinas de hielo (cubos, tubo, escarcha). Para despachadores de bebidas, lavadoras de platos, cafeteras y planchas de vapor, también sistemas de enfriamiento. Elimina el sarro y suciedad, seguro en superficies de acero inoxidable o que contengan níquel.

MODELO	CXICE-1	CXICE-4	CXICE-20
MARCA	C L U X E R		
CONTENIDO	1 LITRO	3.75 LITROS	20 LITROS
CARGA POR TARIMA (cajas)	X (44 CAJAS)	X (36 CAJAS)	X (32 PIEZAS)
DIMENSIONES POR TARIMA (cm)	100 X 120 X 125	100 X 120 X 145	100 X 120 X 125
PESO UNITARIO (gr)	1,200	4,500	25,500
PZAS POR CAJA	12	4	1
DIMENSIONES PIEZA UNITARIA (cm)	8.5 X 8.5 X 25	15.5 X 15.5 X 30	28 X 25 X 38
DIMENSIONES CAJA MASTER (cm)	35 X 28 X 28	33 X 33 X 34	X
PESO CAJA MASTER (Kg)	14.8	18.4	X
COLOR	VERDE OSCURO		
SOLUBILIDAD EN AGUA	100 %		
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO	1 AÑO EN LUGAR DRESCO Y SECO SON EXPONERSE AL SOL, SI SE EXPONE AL SOL PUEDE DECOLORARSE Y APARECER SÓLIDOS EN UN MES APROXIMADAMENTE.		
TEMP. SUPERIOR DE ENTURBAMIENTO	> 120°C		
TEMP. INTERIOR DE ENTURBAMIENTO	-3°C		
ACIDEZ, % COMO HCL	HCl 42%		



FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR ICE MACHINE NIKEL-SAFE

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Apague la refrigeración, cierre el suministro de agua y retire el hielo del depósito.
- 2- Retire el canal de agua, la(s) cortina(s) de agua, el(los) tubo(s) de distribución de agua y otras piezas que puedan tener depósitos de incrustaciones.
- 3- Mezcle aprox 100ml. de Cluxer Ice Machine Nickel-Safe por cada 4L. de agua tibia en un recipiente de plástico y coloque los componentes en la solución. Remoje los componentes hasta que estén libres de depósitos; para tercios o espesos, use un cepillo suave para ayudar a la acción de disolución.
- 4- Use la dilución anterior para limpiar el contenedor de almacenamiento, las extrusiones superiores, inferiores y laterales y otros componentes donde se hayan acumulado, luego enjuague las áreas limpias con agua.
- 5- Reemplace los componentes limpios y abra el agua.
- 6- Para limpiar el evaporador, así como el resto del sistema de recirculación de agua, agregue Cluxer Ice Machine Nickel-Safe al agua en la fábrica de hielo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no hay ninguno disponible, use 150m. de Cluxer Ice Machine Nickel-Safe por cada 3.75L. de agua en la máquina.
- 7- Permita que la solución de limpieza circule por hasta 10 minutos; puede que sea necesario re circular la solución durante más de 10 minutos para eliminar los depósitos más pesados y de incrustaciones. Asegúrese de que todos los orificios de distribución y drenaje estén despejados. Drene la solución de limpieza y enjuague con agua dulce durante un mínimo de 30 segundos. Después de enjuagar el tapón, drene.
- 8- Enjuague bien el recipiente con agua limpia después de limpiar todos los componentes.
- 9- Devuelva la máquina al servicio; deseche la primera tanda de hielo.

¡PRECAUCIONES!

Este producto es estrictamente de **uso profesional**, Lea la hoja de seguridad y use equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel y ojos. Si esto ocurre, o aun si solo hay sospecha, enjuague inmediatamente con agua, remueva la ropa contaminada, puede aplicar gel de glucónato de calcio en la piel como antídoto y busque atención medica. No se ingiera. No se deje al alcance de los niños.

No coma, beba o fume mientras este usando este producto. Lave bien sus manos después de manipularlo.